

Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребёнка – детского сада № 20
(МДОУ центра развития ребёнка – д/с № 20)



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20
- 1.2. Адрес объекта
301600, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемишева, дом 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2905.1 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 капитального нет
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20, МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемишева, дом 26, тел. 4873162305
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - казённое учреждение
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация - Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, д. 25., тел. 48731 6-08-87, ko-do.uzl@tularegion.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:- дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250/200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от автовокзала на автотранспорте по маршруту остановки Паспортный и Горбольница пассажирские автобусы 3,5, 149, 171 осуществляют движение по главной дороге по улице Беклемищева,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД"

(временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _ _
(наименование сайта, портала)

Размещение на карте доступности согласовано с заведующим МДОУ центром развития ребёнка- д/с № 20 _____ Головиной Т.В. тел. 84873162305

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район
Е.П. Трегубова

"15" 05. 2018 г.

**АКТ обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры N 1**

Узловский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

"15" мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20

1.2. Адрес объекта 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2905.1 кв. м
наличие прилегающего земельного участка да 11425 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20, МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности дошкольное образование, виды оказываемых услуг образовательные, присмотра и ухода, инвалидов нет, форма оказания услуг на объекте, плановая мощность 232 человека, участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от автовокзала на автотранспорте по маршруту остановки Паспортный и Горбольница пассажирские автобусы 3.,5, 149, 168, 171 осуществляют движение по главной дороге по улице Беклемищева,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

* _ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения _____ плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Другое _____

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Тульской области _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2(двух)</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2(двух)</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2(двух)</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2 (двух)</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2 (двух)</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2(двух)</u> л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ, дорожная карта МДОУ центра развития ребёнка –
д/с № 20 на 18 (двенадцати) листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район

Е.П. Трегунова

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела
социальной защиты населения
Узловского района

М.Н. Шурганова

Председатель комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район

О.Н. Потапова

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Узловский район

М.М. Генералова

Главный специалист по социальной
политике администрации
муниципального образования
Узловский район

Т.Н. Занка

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Приложение N 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 1 от "15" _____ мая 2018 г

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие на входе навесных калиток с не прозрачными полотнами двухстороннего действия	Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не соответствует п. 10.4 СанПин	ОДА,К,С,		
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не соответствует п. 10.9 СанПин	ОДА,К		
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не соответствует п.10.9 Сан Пин	ОДА,К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
1.6.	Общие требования к зоне				Не соответствует Не соответствует п.10.2 -10.15 Сан Пин	Все категории		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка – детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район,
город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

N п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не соответств ует п. 10.9 СанПин	ОДА,К		
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не соответств ует п.10.9 Сан Пин	ОДА,К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответств ует п.10.2 СанПин	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Не соответств ует п.10.8, 10.9 СанПин	ОДА, С, К		
2.5	Тамбур	есть			Наличие внешних углов	О,С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

				обследования ОСИ
МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие звуковой и видео информации	Г, С		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует п. 10.9 СанПин	ОДА, К		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не соответствует п.10.9 Сан Пин	ОДА, К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не соответствует п.10.9 Сан Пин	ОДА, К		
3.5	Дверь	есть			Не соответствует п.10.8, 10.9 СанПин	ОДА, С, К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Наличие внешних углов	О,С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

				обследования ОСИ
МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка –детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район,
город Узловая, улица Беклемищева, дом 26**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответств ует п.п.10.8;10. 11;10.14 СанПин	О,С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не соответств ует п.10.12 СанПин	С		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 20	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка –детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствие поручней. Наличие внешних углов.	О,С, Г, У		
5.2	Душевая/ванная комната	нет			Отсутствие поручней. Наличие внешних углов	О,С, Г, У		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствие поручней. Наличие внешних углов	О,С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
МДОУ центр развития ребёнка	ВНД			технические решения невозможны -

– д/с №20

организация
альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка –детский сад № 20, 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют	Г		
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	С		
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
МДОУ центр развития ребёнка – д/с №20	ВНД			технические решения - невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности – недоступно. Рекомендации по адаптации – индивидуальное решение с ТСР.**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
муниципального образования



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 20
2. Адрес объекта 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26
3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2905.1 кв. м
наличие прилегающего земельного участка да 11425 кв. м
4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта нет
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального нет
6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 20 МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20
7. Юридический адрес организации (учреждения) 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Беклемищева, дом 26
8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
9. Форма собственности - государственная
10. Территориальная принадлежность - муниципальная
11. Вышестоящая организация - Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности дошкольное образование
2. Виды оказываемых услуг – дошкольное образование
3. Форма оказания услуг: - на объекте
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети
5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.-
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в

день), вместимость, пропускная способность

250/200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **от автовокзала на автотранспорте по маршруту остановки Паспортный и Горбольница пассажирские автобусы 3.,5, 149, 168, 171 осуществляют движение по главной дороге по улице Беклемищева,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата 31.05.2018

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "15» 05 2018 г.
2. Акт обследования объекта: N акта 1 от "15" 05 2018 г.
3. Решения Комиссии Состояние доступности – недоступно. Рекомендации по адаптации – индивидуальное решение с ТСР от "15__" 05 2018

